

## Na sprzedaż FIAT PANDA

Przedmiot ogłoszenia: Sprzedaż

Typ transakcji: samochody osobowe

### Szczegóły

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.  
Oddział Zakład Gazowniczy w Poznaniu

ul. Za Groblą 8, 61-860 Poznań

ogłasza sprzedaż składników majątkowych z zastosowaniem Aukcji elektronicznej

### 1. Przedmiot sprzedaży:

| L.p. | Miejsce ogłoszenia      | Nr rej. pojazdu | Marka pojazdu | Rok produkcji | Wartość brutto |
|------|-------------------------|-----------------|---------------|---------------|----------------|
| 1.   | Poznań, ul. Za Groblą 8 | PO681LW         | FIAT PANDA    | 2009          | 5 925,00       |

**Wymagane wadium: 300,00 zł**

### Dodatkowe dane techniczne:

Przebieg: 60 861 km

Rodzaj nadwozia: minivan 5 drzwiowy

Kolor lakieru: srebrny

Pojemność silnika: 1108 ccm

Moc silnika: 40 kW

Ilość miejsc: 5

Badanie techniczne: ważne do 06.09.2019r

Rodzaj skrzyni biegów: manualna

Opis uszkodzeń pojazdu:

- zderzak tylny – uszkodzona powłoka lakiernicza,
- uszkodzona zapadka dźwigni zmiany biegów,
- uszkodzona głowica silnika.

| L.p. | Miejsce ogłoszenia | Nr rej. pojazdu | Marka pojazdu | Rok produkcji | Wartość brutto |
|------|--------------------|-----------------|---------------|---------------|----------------|
|------|--------------------|-----------------|---------------|---------------|----------------|

|    |                 |         |             |      |          |
|----|-----------------|---------|-------------|------|----------|
| 2. | Pozna?, ul.Za G | PO519CU | SKODA FABIA | 2007 | 6 150,00 |
|----|-----------------|---------|-------------|------|----------|

**Wymagane wadium: 310,00 z?**

**Dodatkowe dane techniczne:**

Przebieg: 162 107 km

Rodzaj nadwozia: kombi 5 drzwiowe

Kolor lakieru: niebieski

Pojemność silnika: 1390 ccm

Moc silnia: 74 kW

Ilość miejsc: 5

Badanie techniczne: ważne do 25.01.2019r

Rodzaj skrzyni biegów: manualna

Opis uszkodzeń pojazdu:

- zderzak przedni – uszkodzona powłoka lakiernicza,
- uszkodzone mocowanie zderzaka przedniego,
- b?otnik PL - porysowany / drzwi PL (po wcześniejszej naprawie) – porysowane,
- b?otnik PP – wgnieciony,
- listwa okienna drzwi PP – uszkodzona,
- zderzak tylny – porysowany,
- wzmocnienie czołowe skorodowane,
- kierownica wytarta.

| L.p. | Miejsce ogłoszin | Nr rej. pojazdu | Marka pojazdu | Rok produkcji | Warto?? brutto |
|------|------------------|-----------------|---------------|---------------|----------------|
| 3.   | Pozna?, ul.Za G  | PO008XN         | VW TRANSPORT  | 2011          | 20 848,50      |

**Wymagane wadium: 1045,00 z?**

**Dodatkowe dane techniczne:**

Przebieg: 214 079 km

Rodzaj nadwozia: furgon wydłużony 4 drzwiowy 2+1 osobowy

Kolor lakieru: srebrny

Pojemność silnika: 1984 ccm

Moc silnia: 85 kW

Ilość miejsc: 3

Badanie techniczne: brak aktualnego badania technicznego;

Rodzaj skrzyni biegów: manualna

Opis uszkodzeń pojazdu:

- b?otnik TP – porysowany,
- Próg P i L – wgniecenie w cz??ci przedniej (widoczne okniska korozji),
- Kierownica wytarta,
- Uszkodzona tapicerka drzwi TL/TP,
- Uszkodzona klamka zewn?trzna i zamek drzwi przesuwnych,
- Uszkodzona d?wignia zmiany biegów,
- Brak dodatkowego ?wiat?a „STOP”.

| L.p. | Miejsce ogi?dzin | Nr rej. pojazdu | Marka pojazdu | Rok produkcji | Warto?? brutto |
|------|------------------|-----------------|---------------|---------------|----------------|
| 4.   | Pozna?, ul.Za G  | PO214XM         | VW TRANSPORT  | 2008          | 13 653,00      |

**Wymagane wadium: 685,00 z?**

#### **Dodatkowe dane techniczne:**

Przebieg: 245 299 km

Rodzaj nadwozia: furgon 4 drzwiowy 2+1 osobowy

Kolor lakieru: srebrny

Pojemno?? silnika: 1984 ccm

Moc silnika: 85 kW

Ilo?? miejsc: 3

Badanie techniczne: wa?ne do 02.10.2019r;

Rodzaj skrzyni biegów: manualna

Opis uszkodzeń pojazdu:

- Zderzak przedni – porysowany,
- B?otnik PL ognisko korozji,
- ?ciana L odprysk lakieru po??czone z korozj? na skutek wykonanej wcze?niejszej naprawy,
- Drzwi TP – ognisko korozji po??czone z p?kni?ciem wzmocnienia drzwi,
- Próg P – ognisko korozji przy s?upku „B”
- Tapicerka foteli kierowcy i pasa?era / tapicerka drzwi P/L – uszkodzona,
- D?wignia zmiany biegów uszkodzona,
- Pod?oga baga?nika zniszczona,
- Niesprawna pompa wspomagania uk?adu kierowniczego.

| L.p. | Miejsce ogłoszenia | Nr rej. pojazdu | Marka pojazdu | Rok produkcji   | Wartość brutto   |
|------|--------------------|-----------------|---------------|---|--|
| 5.   | Poznań, ul. Za G   | PO240XR         | VW CADDY      | GC<br>Trader<br>z siedzibą w<br>Warszawie.<br>ul. Wasilko<br>wskiego<br>1a lok.<br>10 | Copyright ©<br>2012 - 2024<br>Publiczne<br>Oferty wdrożenia:<br>Daniel Czerepa<br>k<br>firma.d<br>code@gmail.com |