


sprzedaż składników majątkowych z zastosowaniem Aukcji elektronicznej

Przedmiot ogłoszenia: Sprzedaż
Typ transakcji: samochody osobowe

Szczegóły



POLSKA SPÓŁKA GAZOWNICTWA

**Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
Oddział Zakład Gazowniczy w Poznaniu**

ul. Za Groblą 8, 61-860 Poznań

ogłasza sprzedaż składników majątkowych z zastosowaniem Aukcji elektronicznej

1. Przedmiot sprzedaży:

| L.p. | Miejsce oględzin | Nr rej. pojazdu | Marka pojazdu | Rok produkcji | Wartość brutto |
|------|----------------------|-----------------|---------------|---------------|----------------|
| 1. | Poznań, ul. Za Grobl | P0681LW | FIAT PANDA | 2009 | 7 900,00 |

Wymagane wadium: 395,00 z?

Dodatkowe dane techniczne:

Przebieg: 60 861 km

Rodzaj nadwozia: minivan 5 drzwiowy

Kolor lakieru: srebrny

Pojemność silnika: 1108 ccm

Moc silnika: 40 kW

Ilość miejsc: 5

Badanie techniczne: ważne do 06.09.2019r

Rodzaj skrzyni biegów: manualna

Opis uszkodzeń pojazdu:

- zderzak tylny – uszkodzona powłoka lakiernicza,
- uszkodzona zapadka dźwigni zmiany biegów,
- uszkodzona głowica silnika.

| L.p. | Miejsce oględzin | Nr rej. pojazdu | Marka pojazdu | Rok produkcji | Wartość brutto |
|------|----------------------|-----------------|---------------|---------------|----------------|
| 2. | Poznań, ul. Za Grobl | P0519CU | SKODA FABIA | 2007 | 8 200,00 |

Wymagane wadium: 410,00 z?

Dodatkowe dane techniczne:

Przebieg: 162 107 km

Rodzaj nadwozia: kombi 5 drzwiowe

Kolor lakieru: niebieski

Pojemność silnika: 1390 ccm

Moc silnika: 74 kW

Ilość miejsc: 5

Badanie techniczne: ważne do 25.01.2019r

Rodzaj skrzyni biegów: manualna

Opis uszkodzeń pojazdu:

- zderzak przedni – uszkodzona powłoka lakiernicza,
- uszkodzone mocowanie zderzaka przedniego,
- błotnik PL - porysowany / drzwi PL (po wcześniejszej naprawie) – porysowane,
- błotnik PP – wgnieciony,
- listwa okienna drzwi PP – uszkodzona,
- zderzak tylny – porysowany,
- wzmocnienie czeluski skorodowane,
- kierownica wytarta.

| L.p. | Miejsce oględzin | Nr rej. pojazdu | Marka pojazdu | Rok produkcji | Wartość brutto |
|------|------------------------|-----------------|-------------------|---------------|----------------|
| 3. | Poznań, ul.Za Groblami | P0008XN | VW TRANSPORTER T5 | 2011 | 27 798,00 |

Wymagane wadium: 1390,00 zł

Dodatkowe dane techniczne:

Przebieg: 214 079 km

Rodzaj nadwozia: furgon wydłużony 4 drzwiowy 2+1 osobowy

Kolor lakieru: srebrny

Pojemność silnika: 1984 ccm

Moc silnia: 85 kW

Ilość miejsc: 3

Badanie techniczne: brak aktualnego badania technicznego;

Rodzaj skrzyni biegów: manualna

Opis uszkodzeń pojazdu:

- b?otnik TP – porysowany,
- Próg P i L – wgniecenie w cz??ci przedniej (widoczne okniska korozji),
- Kierownica wytarta,
- Uszkodzona tapicerka drzwi TL/TP,
- Uszkodzona klamka zewn?trzna i zamek drzwi przesuwnych,
- Uszkodzona d?wignia zmiany biegów,
- Brak dodatkowego ?wiat?a „STOP”.

| L.p. | Miejsce oględzin | Nr rej. pojazdu | Marka pojazdu | Rok produkcji | Wartość brutto |
|------|---------------------|-----------------|-------------------|---------------|----------------|
| 4. | Poznań, ul.Za Grobl | P0214XM | VW TRANSPORTER T5 | 2008 | 18 204,00 |

Wymagane wadium: 911,00 z?

Dodatkowe dane techniczne:

Przebieg: 245 299 km

Rodzaj nadwozia: furgon 4 drzwiowy 2+1 osobowy

Kolor lakieru: srebrny

Pojemność silnika: 1984 ccm

Moc silnia: 85 kW

Ilość miejsc: 3

Badanie techniczne: ważne do 02.10.2019r;

Rodzaj skrzyni biegów: manualna

Opis uszkodzeń pojazdu:

- Zderzak przedni – porysowany,
- Błotnik PL ognisko korozji,
- Powłoka L odprysk lakieru połączona z korozją na skutek wykonanej wcześniejszej naprawy,
- Drzwi TP – ognisko korozji połączone z pęknięciem wzmocnienia drzwi,
- Próg P – ognisko korozji przy słupku „B”
- Tapicerka foteli kierowcy i pasażera / tapicerka drzwi P/L – uszkodzona,
- Dźwignia zmiany biegów uszkodzona,
- Podłoga bagażnika zniszczona,
- Niesprawną pompą wspomagania układu kierowniczego.

| L.p. | Miejsce oględzin | Nr rej. pojazdu | Marka pojazdu | Rok produkcji | Wartość brutto |
|------|-------------------------|-----------------|-------------------|---------------|----------------|
| 5. | Poznań, ul. Za Groblami | P0396XM | VW TRANSPORTER T5 | 2008 | 21 279,00 |

Wymagane wadium: 1064,00 zł

Dodatkowe dane techniczne:

Przebieg: 155 141 km

Rodzaj nadwozia: furgon 4 drzwiowy 2+1 osobowy

Kolor lakieru: srebrny

Pojemność silnika: 1896 ccm

Moc silnia: 75 kW

Ilość miejsc: 3

Badanie techniczne: ważne do 12.01.2019r;

Rodzaj skrzyni biegów: manualna

Opis uszkodzeń pojazdu:

- Powłoka lakiernicza – liczne uszkodzenia typu eksploatacyjnego (zarysowania, wgniecenia i odpryski),
- Zderzak tylny odbarwiony,
- wgniezione drzwi TL, drzwi przesuwne, bętnik TP, próg P,
- ognisko korozji przy sęupku „B” z prawej strony,
- Szyba czołowa uszkodzona,
- Tapicerka drzwi P/L – uszkodzona.

| L.p. | Miejsce oględzin | Nr rej. pojazdu | Marka pojazdu | Rok produkcji | Wartość brutto |
|------|---------------------|-----------------|-------------------|---------------|----------------|
| 6. | Poznań, ul.Za Grobl | P0433XN | VW TRANSPORTER T5 | 2009 | 15 867,00 |

Wymagane wadium: 794,00 z?

Dodatkowe dane techniczne:

Przebieg: 207 509 km

Rodzaj nadwozia: furgon 4 drzwiowy 2+1 osobowy

Kolor lakieru: srebrny

Pojemność silnika: 1984 ccm

Moc silnia: 85 kW

Ilość miejsc: 3

Badanie techniczne: ważne do 20.12.2018r;

Rodzaj skrzyni biegów: manualna

Opis uszkodzeń pojazdu:

- Zderzak przedni uszkodzony,
- ?ciana L wgnieciona w cz??ci przedniej (element po wcze?niejszej naprawie),
- Drzwi PP / b?otnik PP – uszkodzone; ogniska korozji,
- Drzwi przesuwne – uszkodzone; ogniska korozji,
- B?otnik TP – ogniska korozji,
- Drzwi TL/TP uszkodzone,
- Brak dodatkowego ?wiat?a „STOP”,
- Próg P – uszkodzony / skorodowany,
- Zderzak tylny – brak ?wiate? odblaskowych,
- Fotel kierowcy i pasa?era / tapicerka drzwi PP – uszkodzone.

| L.p. | Miejsce oględzin | Nr rej. pojazdu | Marka pojazdu | Rok produkcji | Wartość brutto |
|------|---------------------|-----------------|-------------------|---------------|----------------|
| 7. | Poznań, ul.Za Grobl | P0482XN | VW TRANSPORTER T5 | 2008 | 23 124,00 |

Wymagane wadium: 1157,00 z?

Dodatkowe dane techniczne:

Przebieg: 217 843 km

Rodzaj nadwozia: furgon 4 drzwiowy 6 osobowy

Kolor lakieru: srebrny

Pojemność silnika: 1896 ccm

Moc silnia: 75 kW

Ilość miejsc: 6

Badanie techniczne: ważne do 05.01.2019r;

Rodzaj skrzyni biegów: manualna

Opis uszkodzeń pojazdu:

- Błotnik TP i ściana L – drobne rysy i uszkodzenia powłoki lakierniczej;
- Drzwi TP po wcześniejszej naprawie,
- Dźwignia zmiany biegów uszkodzona,
- Akumulator niesprawny,
- Wyciek oleju z pokrywy zaworowej,
- Amortyzatory niesprawne,
- Wspomaganie układu kierowniczego niesprawne.

| L.p. | Miejsce oględzin | Nr rej. pojazdu | Marka pojazdu | Rok produkcji | Wartość brutto |
|------|----------------------|-----------------|-------------------|---------------|----------------|
| 8. | Poznań, ul. Za Grobl | P0495LR | VW TRANSPORTER T5 | 2009 | 15 621,00 |

Wymagane wadium: 782,00 z?

Dodatkowe dane techniczne:

Przebieg: 245 151 km

Rodzaj nadwozia: furgon 4 drzwiowy 2+1 osobowy

Kolor lakieru: srebrny

Pojemność silnika: 1984 ccm

Moc silnia: 85 kW

Ilość miejsc: 3

Badanie techniczne: ważne do 03.08.2019r;

Rodzaj skrzyni biegów: manualna

Opis uszkodzeń pojazdu:

- Powłoka lakiernicza – liczne uszkodzenia typu eksploatacyjnego (zarysowania, wgniecenia i odpryski),
- Zderzak tylny uszkodzony,
- Fotel kierowcy i kanapa pasażera – zniszczone,
- Tapicerka drzwi PL uszkodzona,
- Dźwignia zmiany biegów uszkodzona,
- Stuki w komorze silnika od strony napędu rozrzędu,
- Uszkodzona rolka napinająca pasek wielorowkowy,
- Zużyte amortyzatory.

| L.p. | Miejsce oględzin | Nr rej. pojazdu | Marka pojazdu | Rok produkcji | Wartość brutto |
|------|-------------------------|-----------------|-------------------|---------------|----------------|
| 9. | Poznań, ul. Za Groblami | P0574LU | VW TRANSPORTER T5 | 2009 | 21 156,00 |

Wymagane wadium: 1058,00 zł

Dodatkowe dane techniczne:

Przebieg: 234 975 km

Rodzaj nadwozia: furgon 4 drzwiowy 2+1 osobowy

Kolor lakieru: srebrny

Pojemność silnika: 1984 ccm

Moc silnika: 85 kW

Ilość miejsc: 3

Badanie techniczne: ważne do 24.07.2019r;

Rodzaj skrzyni biegów: manualna

Opis uszkodzeń pojazdu:

– Drz

GC Trader z siedzibą w Warszawie.
ul. Wasilkowskiego 1a lok. 10

Copyright © 2012 - 2024 Publiczne Oferty
wdrożenie: Daniel Czerepak firma.dcode@gmail.com